


### 事前調査結果・詳細

工事名				
所在地				
竣工年	・	年		
改修年	・	年		
構造	・			
階数	・			
延床面積	・	㎡	調査資格	アスベスト診断士、建築物石綿含有建材調査者、石綿作業主任者
調査者				

NO	階	室名	天井(露出部)					壁					床					巾木					機械・電気・煙突				
			分析	番号	みなし	有	無	分析	番号	みなし	有	無	分析	番号	みなし	有	無	分析	番号	みなし	有	無	分析	番号	みなし	有	無
①	1	玄関ポーチ	材料	樹脂化粧鋼板	写真	材料	石膏ボード	写真	材料	磁器製タイル	写真	材料			材料			分析	番号	みなし	有	無	分析	番号	みなし	有	無
			根拠			根拠	0.1%以下		根拠			根拠			根拠												
			天井(露出部)						壁						床					巾木					機械・電気・煙突		
①	1	玄関ポーチ	材料	ロックウール吹付	写真	材料			材料			材料			材料			分析	番号	みなし	有	無	分析	番号	みなし	有	無
			根拠	クリンタイトル2.7%		根拠			根拠			根拠			根拠												
			天井(露出部)						壁						床					巾木					機械・電気・煙突		
②	1	店舗売場	材料	石膏ボード	写真	材料	石膏ボード	写真	材料	長尺シート	写真	材料			材料	ダクトパッキン	写真	分析	番号	みなし	有	無	分析	番号	みなし	有	無
			根拠	0.1%以下		根拠	0.1%以下		根拠	クリンタイトル12%		根拠			根拠	石綿障害予防規則第3条第2項											
			天井(露出部)						壁						床					巾木					機械・電気・煙突		
②	1	店舗売場	材料	ロックウール吹付	写真	材料			材料			材料			材料			分析	番号	みなし	有	無	分析	番号	みなし	有	無
			根拠	クリンタイトル2.7%		根拠			根拠			根拠			根拠												
			天井(露出部)						壁						床					巾木					機械・電気・煙突		
③	1	バックヤード	材料	石膏ボード	写真	材料	石膏ボード	写真	材料	Pタイル	写真	材料			材料			分析	番号	みなし	有	無	分析	番号	みなし	有	無
			根拠	0.1%以下		根拠	0.1%以下		根拠	石綿障害予防規則第3条第2項		根拠			根拠												
			天井(露出部)						壁						床					巾木					機械・電気・煙突		
③	1	バックヤード	材料	ロックウール吹付	写真	材料			材料			材料			材料			分析	番号	みなし	有	無	分析	番号	みなし	有	無
			根拠	クリンタイトル2.7%		根拠			根拠			根拠			根拠												
			天井(露出部)						壁						床					巾木					機械・電気・煙突		

# 2階





アスベスト調査

調査項目

アスベスト

調査箇所

玄関ポーチ

天井

①



アスベスト調査

調査項目


アスベスト

調査箇所

玄関ポーチ

壁

①



アスベスト調査

調査項目

アスベスト

調査箇所

玄関ポーチ

床

①